

**TECHNICKÝ SERVIS PRO HASICÍ PŘÍSTROJE
A POŽÁRNÍ VODOVODY**
doklad o provedené kontrole

VESTA s.r.o. zapsáno u MS v Praze
Divišova 11 oddíl C, vložka 16737
Praha 9 - Kbely DIČ CZ48115533

vesta@vesta.cz

mobil: 603 418 857

Majitel/firma: Bytové družstvo Zdiměřická 1455 ič: 618 63 220	Druh objektu: bytový dům
Adresa majitele/firmy: Zdiměřická 1455/32, Praha 4	Adresa objektu: Zdiměřická 1455/32, Praha 4

doklad ev.č.:

2/2020

ODBĚRNÍ MÍSTA POŽÁRNÍ VODY
**ZÁZNAM O PROVOZNÍ KONTROLE ZAŘÍZENÍ PRO ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ
VODOU DLE ČSN 730873**
TABULKA PROVOZNÍCH PARAMETRŮ

Hydrant Výt. stojan Plnicí místo Hydrant.systém	Umístění odběrního místa	Poř. číslo v objektu v části	Přetlak P (Mpa)	Průtok Q (l/s)	A) Odpovídá B) Neodpovídá vybavení / tlak	
D25	4.NP. chodba	H-10	0,30	0,462	A	A
spolu s hydrantovým zařízením je ve skříni umístěn uzávěr (ventil) suchovodu vybavený víčkem C52						
zařízení je provozuschopné						

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Instalace a rozmístění odběrních míst a požárního potrubí	odpovídá	neodpovídá -p.č.:.....
Funkce výtokových armatur a uzávěrů	odpovídá	neodpovídá-p.č.:.....
Označení armatur odběrních míst a souvisejících zařízení	odpovídá	neodpovídá-p.č.:.....
Vybavenost hydrantových systémů	odpovídá	neodpovídá-p.č.:.....
Základní vybavení požárního potrubí	odpovídá	neodpovídá-p.č.:.....

datum

25.2.2020

termín následující kontroly:
2/2021

kontrolor

